

**Przedmiar/Oferta Cenowa**

Przedmiot kosztorysu: Remont pokrycia dachowego z wymianą okien połaciowych

Lokalizacja: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Warszawska 19  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Zamawiający: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Warszawska 19  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Kosztorys sprawdził

Data:

Data:

Wykonawca:

**45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych**  
**Remont pokrycia dachowego z wymianą okien połaciowych**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: 100406PO-ZS03-REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH

**WU Kosztorys uproszczony**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Remont pokrycia dachowego .</b>				
<b>1.1</b>	<b>Obróbki blacharskie .</b>				
1	KNR 4-01 WACETOB 523-4 Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o pow.do 0,25 m2	m <sup>sc</sup>	4,00		
2	KNR 4-01 WACETOB 537-2 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	2,00		
3	KNR 4-01 WACETOB 537-6 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4,00		
Razem element 1.1: Obróbki blacharskie .					
<b>1.2</b>	<b>Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej .</b>				
4	KNR 2-02 WACETOB 504-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>	1 300,00		
5	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	15,10		
6	KNR 2-02 WACETOB 535-4 Założenie pasów usztywniających o szer.0.10 m wokół kominów / analogia /	m	30,20		
Razem element 1.2: Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej .					
<b>1.3</b>	<b>Wymiana rynien dachowych</b>				
7	KNR 4-01 WACETOB 545-4 Rozebranie rynien pcv nie nadającej się do użytku / analogia /	m	55,00		
8	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm	m	55,00		
Razem element 1.3: Wymiana rynien dachowych					
Razem rozdział 1: Remont pokrycia dachowego .					
<b>2</b>	<b>Wymiana okien połaciowych o wym. 99x118 cm</b>				
9	KNR 0-15 IGM 526-2 Demontaż starych okien z połaci dachowej - analogia / R=0,4 / [R=0,4;M=0]	szt	31,00		
10	KNR 0-15 IGM 526-2 Osadzenie okien w połaci dachowej - osadzenie okna dachowego drewnianego wraz z kołnierzem uszczelniającym / okno o podwyższonej odporności na włamanie z szybą antywłamaniową Klasy P2A - typ FTP-V P2 lub o porównywalnych parametrach / / kołnierz uszczelniający typ ESF do pokryć płaskich cienkich o łącznej grubości pokrycia 10 mm lub o porównywalnych parametrach /	szt	31,00		
Razem rozdział 2: Wymiana okien połaciowych o wym. 99x118 cm					
<b>3</b>	<b>Daszki ochronne od strony ulicy .</b>				
11	KNR 2-02 WACETOB 1613-4 Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	75,00		
Razem rozdział 3: Daszki ochronne od strony ulicy .					
Razem kosztorys: Remont pokrycia dachowego z wymianą okien połaciowych					